

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

BẢN TIN TUẦN


“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

(ngày lấy mẫu 11-13/05/2025)

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần ngày 11-13/05/2025 (ngày 14-16/04 ÂL)

1. Vị trí lấy mẫu

Dự án quan trắc 10 vị trí khảo sát phân bố đều trên hệ thống vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ để phục vụ giám sát, dự báo chất lượng nước được trình bày trong hình sau:




Hình 1: Vị trí lấy mẫu hiện trường

2. Thông tin lúc lấy mẫu


Stt	Ký hiệu	Tên	Đặc điểm lấy mẫu	Vận hành công trình	Tình hình sản xuất
1	VC01	Sau cống Thôn Thành	Trời nắng và ít mây	Nước lớn	Gieo trồng vụ HT
2	VC02	Sau cống Châu Thê	Trời nắng và ít mây	Nước lớn	Gieo trồng vụ HT
3	VC03	Bo Bo	Trời nắng, gió nhẹ	Nước ròng	Gieo trồng vụ HT
4	VC04	T5	Trời nắng to	Nước ròng	Gieo trồng vụ HT
5	VC05	Kênh Ba Xã	Trời nắng to	Nước lớn	Gieo trồng vụ HT
6	VC06	Trà Cú Thượng	Trời nắng, gió nhẹ	Nước lớn	Gieo trồng vụ HT
7	VC07	Sau cống Cầu Bót	Trời nắng và ít mây	Nước ròng	Gieo trồng vụ HT
8	VC08	T6	Trời nắng và ít mây	Nước ròng	Gieo trồng vụ HT
9	VC09	Rạch Góc	Trời nắng, gió nhẹ	Nước ròng	Gieo trồng vụ HT
10	VC10	Vàm Cỏ Đông	Trời nắng to	Nước lớn	Gieo trồng vụ HT

3. Kết quả đo đạc

3.1. Thông số chỉ thị ô nhiễm phèn và mặn hóa



Hình 2: Biểu đồ giá trị pH tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05



Hình 3: Biểu đồ giá trị mặn tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05

Kết quả phân tích mẫu nước ngày 11-13/05 cho thấy, pH tại hầu hết các vị trí đều ngưỡng cho phép theo QCVN08: 2023/BTNMT (bảng 2, cột B), và tương đồng với kỳ đo ngày 27/04, pH dao động từ 3,93÷6,82, giá trị pH chênh lệch không nhiều giữa các vị trí quan trắc, ngoài trừ vị trí VC06 có pH thấp nhất.


Nhận xét: Mức độ chua phèn tại các vị trí thấp (vị trí VC06 giá trị pH đã cải thiện so với đợt đo trước đó).

Độ mặn ngày 11-13/05 lớn hơn so với giá trị 27/04 và dao động dưới mức 1,0‰ và độ mặn thấp cho thấy khu vực dự án đã VHCT HT Nhật Tảo – Tân Trụ để bảo vệ, tránh ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên 2 sông Vàm Cỏ.

Nhận xét: Cần chú ý và theo dõi độ mặn thường xuyên tại các vị trí trên 2 sông chính Vàm Cỏ để vận hành công trình ngăn mặn kịp thời, vì trong thời gian tới là giai đoạn giao mùa.


3. 2. Các thông số hóa lý

a. Chất rắn lơ lửng TSS



Hình 4: Biểu đồ giá trị TSS tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05


b. Oxy hòa tan (DO)



Hình 5: Biểu đồ giá trị DO tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05

c. Thông số chỉ thị ô nhiễm chất hữu cơ

- Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD₅)



Hình 6: Biểu đồ giá trị BOD₅ tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05

Kết quả phân tích ngày 11-13/05 cho thấy hàm lượng TSS có trong nước tại các vị trí thấp hơn so với QCVN08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột B) và thấp hơn giá trị đo ngày 27/04, dao động trong khoảng 15,9 ÷ 62,4 mg/L.

Nhận xét: Hàm lượng TSS trong khu vực vẫn đảm bảo yêu cầu lấy nước cho nhu cầu trồng trọt và tưới tiêu.

Phân tích mẫu nước ngày 11-13/05 cho thấy, oxy hòa tan (DO) trong vùng rất thấp, lớn hơn không đáng kể so với kỳ đo ngày 27/04 và dao động từ 2,3÷3,7 mg/L, thấp hơn ngưỡng yêu cầu theo QCVN08:2023/BTNMT(bảng 2,cột B).


Nhận xét: Hàm lượng DO tại các vị trí rất thấp so với QCVN, cần có những biện pháp tăng hàm lượng Oxi hòa tan trước khi lấy nước cho SXNN.

Kết quả phân tích cho thấy, BOD₅ ngày 11-13/05 tương đồng so đợt đo ngày 27/04 và hầu hết trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (cột B, bảng 2); ngoại trừ vị trí VC02, VC07, VC09, BOD₅ dao động từ 5,1÷7,6 mg/L.

Nhận xét: Nguồn nước tại một số vị trí như VC02, VC07, VC09 có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ mức độ nhẹ. Kiến nghị giải pháp mở cống để giảm thiểu ô nhiễm các chất hữu cơ tại các vị trí này.


d. Thông số chỉ thị ô nhiễm chất dinh dưỡng

- Giá trị tổng N (Ni-tơ)




Hình 7: Biểu đồ giá trị tổng N tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05

- Giá trị tổng P (Phosphor)



Hình 8: Biểu đồ giá trị tổng P tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05

3.3. Thông số chỉ thị ô nhiễm vi sinh



Hình 9: Biểu đồ giá trị Coliform tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05

Hàm lượng tổng N ngày 11-13/05 tại hầu hết các vị trí thấp hơn so với QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột B) và thấp hơn so với đợt đo ngày 27/04, dao động trong khoảng $1,26 \div 1,74$ mg/L.

Nhận xét: Nguồn các chất dinh dưỡng có trong nước tại các vị trí đã đã được cải thiện đáng kể, tình trạng ô nhiễm đã giảm, nhưng cần chú ý để nguồn nước không bị tái ô nhiễm.

Kết quả phân tích ngày 11-13/05 cho thấy, hàm lượng tổng P tại hầu hết các vị trí đều tăng so với kỳ đo ngày 27/04; dao động trong khoảng từ $0,08 \div 0,37$ mg/L nhưng thấp hơn QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2, cột B) ngoại trừ vị trí VC07 có giá trị lớn hơn.

Nhận xét: Giá trị tổng P vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên chưa gây ra hiện tượng phú dưỡng.

Kết quả phân tích ngày 11-13/05, số lượng Coliform trong nước tại một vài vị trí khá cao, đặc biệt vị trí như VC07 và VC10, kết quả ngày 11-13/05 số lượng vi sinh giảm so với ngày 27/04 trước đó và một vài vị trí lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN08:2023/BTNMT (bảng 2, cột B), dao động từ $3.300 \div 35.000$ MPN/ 100mL, nguyên nhân là do phân hữu cơ, nước thải sinh hoạt trực tiếp xuống kênh gây ô nhiễm nguồn nước.

4. Kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI)


Giá trị WQI đã tính toán với 7 thông số: pH, DO, BOD₅, COD, N-NH₄, P-PO₄ và TSS. Mức đánh giá chất lượng nước theo các giá trị WQI được trình bày trong bảng sau


Bảng 1: Thang mức đánh giá chất lượng nước theo các giá trị WQI

Loại	Giá trị WQI	Mức đánh giá chất lượng nước	Thang màu
I	91 - 100	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt	
II	76 - 90	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp	
III	51 - 75	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác	
IV	26 - 50	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác	
V	10 - 25	Nước ô nhiễm nặng, cần có biện pháp xử lý trong tương lai	
VI	< 10	Nước ô nhiễm rất nặng, cần có biện pháp xử lý trong tương lai	

Các chỉ số chất lượng nước WQI tổng theo không gian tính toán được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2: Chỉ số WQI của 10 vị trí quan trắc ngày 11-13/05/2025

STT	Vị trí quan trắc	Giá trị WQI	Thang
1	VC01	74	
2	VC02	68	
3	VC03	57	
4	VC04	70	
5	VC05	76	
6	VC06	16	
7	VC07	76	
8	VC08	70	
9	VC09	72	
10	VC10	83	



Hình 10: Biểu thị chỉ số WQI tại các vị trí lấy mẫu ngày 11-13/05/2025

Dựa trên kết quả tính toán cho thấy, chất lượng nguồn nước hiện trạng ngày 11-13/05 tại hầu hết các khu vực trên toàn hệ thống có chất lượng suy giảm hơn so với kỳ quan trắc ngày 27/04; nguyên nhân chất lượng nguồn nước suy giảm là do thời điểm hiện nay đang trong giai đoạn giao mùa, nước mưa là hòa tan các chất từ trên bề mặt đất chảy vào kênh rạch, dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm tích tụ trong kênh rạch tăng lên. Ngoài ra, do tình hình sản xuất trong hệ thống đang chuẩn bị cho vụ lúa Hè Thu nên dẫn đến chất lượng nước bị ảnh hưởng. Tại khu vực vị trí VC01, VC02, VC03, VC04, VC08, VC09 có chỉ số WQI ở mức trung bình. Riêng vị trí VC06 có chỉ số WQI thấp nhất trong vùng bởi các nguyên nhân đã nêu, thì khu vực còn chịu ảnh hưởng nặng bởi hiện tượng phèn chua làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước.

II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 19/05/2025 đến ngày 22/05/2025

1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần

Về Khí tượng: Mùa mưa chính thức bắt đầu trên khu vực, do vậy trong tuần mưa gia tăng cả về diện và lượng.


Về Thủy văn: Mức nước cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu 2 sông Vàm Cỏ và khu vực nội đồng dao động ít biến đổi lên chậm dần theo kỳ triều cuối tháng Tư âm lịch, mức nước cao nhất xuất hiện ngày 26-29/5 (tức 29/04, 1-3/05ÂL).

2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần

Thời gian dự báo từ ngày 19/05/2025 đến ngày 22/05/2025 với các biên chất lượng nước đầu vào là số liệu thực đo vào ngày 11-13/05/2025. Kết quả dự báo các chỉ số chính bao gồm: độ mặn, DO, BOD₅ và Tổng N (Ni-tơ) dự báo đến ngày 22/05/2025.


2.1. Oxy hòa tan (DO)

Kết quả dự báo hàm lượng DO đến ngày 22/05 có không chênh lệch đáng kể so với thực đo và dao động 2,3÷3,4 mg/L và tại một số khu vực giảm so với giá trị thực đo ngày 11-13/05, các vị trí quan trắc đều có chỉ số DO thấp hơn giới hạn theo QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột B), cho thấy hàm lượng Oxy trong khu vực rất thấp ảnh hưởng tới quá trình phát triển của các sinh vật thủy sinh cũng như quá trình trao đổi chất trong nước. Nên cần có các giải pháp hỗ trợ để tăng thêm lượng Oxy hòa tan trong các ao nuôi khi lấy nước trực tiếp từ các kênh, đồng thời giải phóng các khí độc hại như dùng quạt nước hay sục thêm khí Oxy vào nước. Hiện nay, trong các ao nuôi người dân vẫn dùng quạt nước mở vào những thời điểm thích hợp để hỗ trợ tăng hàm lượng DO và làm cho dòng nước lưu thông (tránh hiện tượng phân tầng nước) giúp phân tán lượng Oxy đồng đều khắp trong không gian của ao từ bề mặt xuống đáy.



Hình 11: Biểu đồ so sánh kết quả dự báo nồng độ DO


2.2. Nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD₅)



Hình 12: Biểu đồ so sánh kết quả dự báo BOD₅

Kết quả dự báo BOD₅ đến ngày 22/05 xu thế tăng nhẹ so với thực đo ngày 12/05 và dao động từ 5,7 ÷ 7,1 mg/L; các vị trí VC02, VC03, VC04, VC05, VC07, VC08 có giá trị lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/ BTNMT (bảng 2, cột B), các vị trí còn lại có giá trị nhỏ hơn. Với kết quả dự báo này thì nguồn nước vùng kẹp giữa sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm hữu cơ nhẹ và vẫn trong khả năng nguồn nước có thể tự làm sạch. Chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ với hàm lượng BOD₅ có sự chênh lệch nhiều tại các vị trí cho thấy không có sự ô nhiễm cục bộ trong hệ thống.

2. 3. Tổng N (Ni-tơ)




Hình 13: Biểu đồ so sánh kết quả dự báo tổng N

Kết quả tổng N dự báo đến ngày 22/05 dao động từ 1,21 ÷ 1,67 mg/L và không có sự chênh lệch quá lớn so với giá trị thực đo ngày 11-13/05. Hầu hết các vị trí quan trắc hàm lượng tổng N đều lớn hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột B), đặc biệt các vị trí VC06 và VC07 có giá trị tổng N lớn trong vùng. Hàm

lượng tổng N trong nước cao chứng tỏ nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi chất thải động vật trong chăn nuôi và các vi khuẩn gây bệnh.

2. 4. Độ mặn



Hình 14: Kết quả dự báo độ mặn

Kết quả dự báo độ mặn đến ngày 22/05 dao động dưới mức 1,0‰ và giảm so với giá trị thực đo, thời điểm này đang trong giai đoạn cao điểm giao mùa nên thường xuyên có mưa, do đó xâm nhập mặn sẽ không tiến vào sâu trong 2 sông Vàm Cỏ. Do có sự chuẩn bị trước đó nên độ mặn trong vùng vẫn đang được kiểm soát không bị vượt quá cao so với mức chống chịu của cây trồng. Tuy nhiên, cần chú ý và đo độ mặn thường xuyên để có biện pháp công trình ngăn mặn tránh ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới quá trình lấy nước sản xuất nông nghiệp.

III. Các đề xuất, kiến nghị

(1) Hàm lượng oxy hòa tan trong nước (DO) trong vùng không cao nên để đáp ứng tốt cho nhu cầu NTTS nên khuyến cáo người dân cần có các giải pháp tăng cường hàm lượng DO trong nước (bằng cách sử dụng quạt nước hoặc máy thổi khí, quạt nước hoặc thay 1 phần nước mới) giúp cho quá trình nitrate hóa diễn ra nhanh hơn.

(2) Hàm lượng TSS phù hợp cho hoạt động SXNN nhưng tại một vài vị trí có TSS khá cao (như VC02, VC03 và VC06) nếu lấy nước để NTTS thì nên cần có biện pháp xử lý và lắng lọc trước khi cấp nước vào ao nuôi.

(3) Đề nghị cần cảnh báo các địa phương trong vùng về thực trạng ô nhiễm vi sinh do có số lượng Coliform trong nước rất cao, phải có biện pháp xử lý nếu lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, cần trọng trong việc lấy nước tưới cho các loại rau ăn sống, phải rửa sạch bằng nước muối, thuốc tím hoặc hóa chất sát khuẩn và rửa thực phẩm trước khi ăn. Ngoài ra lấy nước phục vụ nhu cầu NTTS cần phải có các biện pháp xử lý nước trước khi cấp nước vào ao nuôi để hạn chế nguồn gây bệnh từ ngoài vào trong ao.

(4) Hàm lượng tổng N (Ni-tơ) trong vùng khá cao (đặc biệt các vị trí như VC06, VC07) và bị ô nhiễm hữu cơ trong thời gian dài nên cần có biện pháp thích hợp để khơi

thông dòng chảy, cung cấp thêm ôxi hòa tan (DO) để quá trình nitrát hóa diễn ra nhanh hơn giảm ảnh hưởng của nitrit đến đời sống thủy sinh. Đồng thời phải cải tạo ao nuôi, bùn và các chất cặn bã phải được loại bỏ; quản lí cho ăn tốt tránh cho ăn dư thừa hạn chế trường hợp thức ăn dư thừa tích tụ lâu dài làm gia tăng hàm lượng Nitrite trong nước.

(5) Nguồn nước trong vùng có dấu hiện bị ô nhiễm các chất hữu cơ (COD và BOD5), hàm lượng các chất hữu cơ có trong nước cao hơn so với mức cho phép theo QCVN 08: 2023/BTNMT (Bảng 2, cột B) nguồn nước dùng cho SXNN. Do vậy khuyến nghị, khi nồng độ mặn trên các sông chính chưa lên quá cao thì các cống trong vùng có thể vận hành mở cống tại thời điểm triều rút để tăng khả năng lưu thông nước và trung hòa nồng độ các chất ô nhiễm trong vùng dự án, đặt biệt các vị trí VC05, VC08, VC09.

(6) Theo kết quả thực đo và dự báo độ mặn cho thấy độ mặn trong vùng có giá trị thấp hơn so với thời điểm cùng kỳ của năm 2024 và độ mặn trong nước vẫn đảm bảo cho trồng trọt. Nhưng trong thời gian tới là thời điểm chuyển giao mùa khô và mùa mưa, do đó sẽ có những trận mưa đầu mùa, nên nồng độ mặn trên các sông chính sẽ giảm. Nhưng vẫn cần tiến hành đo mặn thường xuyên để giám sát độ mặn trong các kênh rạch nội đồng và 2 sông chính Vàm Cỏ để đề phòng xâm nhập mặn trước khi mùa mưa đến.

(7) Hiện nay tốc độ suy giảm chất lượng môi trường nước đang ngày càng nhanh và mạnh, các vùng nuôi tôm thâm canh và quảng canh cải tiến đa số chỉ sau một thời gian ngắn là có thể xảy ra dịch bệnh vì vậy rất cần sự phối hợp của các đơn vị của Bộ NN&PTNT để kiểm soát được mặn – ngọt, kiểm soát độ mặn của nước cũng như các chỉ tiêu chất lượng nguồn nước cấp cho ao nuôi để xử lý kịp thời và kiểm soát dịch bệnh.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục Thủy lợi (để b/c);
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT, CCTL, Cty KTCTTL 2 tỉnh Long An và Tây Ninh;
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc CTL (để b/c);
- Website CTL, Website Viện KHTLMN (để đăng tin);
- Lưu TT.KHCN Môi trường và Sinh thái.

